

-1) Brandfärg skall vara typ E 30 och skall strykas två gånger på trävirket/skiljevägg ( den färgen är övermålningsbar och vi kan/ska återställa med originalfärg

-2) Nederkant glipa på skiljevägg skall brandtätas med brandskiva och tätas med brandskydds massa, därefter målas den också med brandskyddsfärg

-3) Utbyggnad vägg på terrass var alla överens om att den skall byggas ut med regelverk och panel, precis som det ser ut i dag för att få det estetiska, därefter målas de enligt punkt 1 och om det blir en glipa i nederkant så utförs det enligt punkt 2.

Kent Fernkvist

MÖLNDALS STAD Byggnadsnämnden	
2018 -11- 22	
Diagnos:	Handl. nr
575/18	